



DATENANLIEFERUNG für SIEBDRUCK (Strich):

- Email: Sie können Daten bis 10 MB direkt an info@ri-tech.de schicken.
- Datenträger: CD, DVD, SWD-Cards, USB-Stick
- Wettransfer.com: an info@ri-tech.de , bitte die Dateien komprimiert schicken um Transferfehler auszuschließen.

DATEIFORMATE:

- PD/X-4 (Schriften in Pfaden konvertiert, kein Überdrucken)
- eps (Schriften in Pfade konvertiert, kein Überdrucken)
- Die Programme AutoCAD, Word, Excel, Powerpoint, tiff, jpg o.ä. sind **nicht** zum Druck geeignet!
- Zusatzkosten bei nicht druckfähigen Vorlagen oder offenen Dateiformaten (psd, fh, qxd, indd usw.) müssen wir nach Aufwand berechnen.

KONTROLLAUSDRUCK:

- Fügen Sie uns nach Möglichkeit bitte einen farbverbindlichen Ausdruck bei oder senden Sie uns einen Kontrollausdruck per e-mail.
- Eine schriftliche Druckfreigabe ist erforderlich.

SCHRIFTEN:

- Sollten Sie uns offene Dateien zu Verfügung stellen, dann legen Sie uns alle verwendeten Schriften bei.
- besser: Wandeln Sie diese in Pfade bzw. Vektordaten um.
- In pdf-Dateien müssen alle Schriften eingebettet sein

FARBEN:

Der Monitor stellt die Farben im additiven Verfahren dar Da der Farbraum wesentlich größer ist als der druckbare Farbraum ist die Monitorarstellung zur Beurteilung von Farben ungeeignet und nicht relevant

- Wenn Sonderfarben gedruckt werden sollen, legen Sie diese auch in Ihrem Dokument als solche an.
- Achten Sie auf Überfüllungen.
- Als Arbeitsfarbraum verwenden Sie bitte ISOCoatedv2.
- Sind Objekte auf „Überdrucken“ gestellt, kann es zu ungewollten Farbproblemen kommen. Weiße Objekte können ganz verschwinden.

-
- Farbige Bilder immer im CMYK-Modus, unkomprimiert anlegen.
 - Legen Sie alle importierten Bilder und Grafiken bei
 - Alle Druckdateien im CMYK-Modus

Besonderheiten:

- Überfüllungen mindesten 0,2 mm, optimal 0,5 mm bis A1, 1,0 mm über A1
- Strichstärken mindesten 0,15 mm
- Tonwertumfang 10% bis 90 %
- Filme: Rasterpunkt elliptisch, Rasterweite may. 100lpi (40er Raster)
 - Belichtung seitenrichtig, positiv
- Bitte vermeiden Sie programminterne Verläufe und Transparenzen!
- Wandeln Sie Grafiken bitte in transparente Tiff-Bilder und betten diese ein.

DATEINAMEN:

- Vermeiden Sie in Ihren Filenamen jegliche Sonderzeichen.
- Verwenden Sie maximal 30 Zeichen, da es ansonsten zu Problemen bei Austausch zwischen PC und MacSystemen kommen kann.

PDF:

- Um die Produktionskosten möglichst gering zu halten, empfehlen wir Ihnen uns druckfertige PDF-Daten anzuliefern.
- PDF-Dateien sind für uns verbindlich, die Verantwortung für die fachgerechte Erstellung und Kontrolle liegt auf Kundenseite.
- Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit den PDF/X-14 Standard.

NACHDRUCK:

Sie sollten uns unbedingt darauf hinweisen, wenn Sie eine Nachproduktion passend zu einer früheren Produktion beabsichtigen.

Farb- und Formatgleichheit Zum Abgleich von Farben und Formaten benötigen wir ein Originalmuster der vorausgegangenen Produktion. Geringfügige Abweichungen lassen sich nicht vermeiden. Bei längeren Zeiträumen zwischen den Produktionen können technische Änderungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.